

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim ul. Żeglarska 16 66-400 Gorzów Wielkopolski ogłasza przetarg n/w składników majątkowych.

Przedmiot ogłoszenia: Sprzedaż
Typ transakcji: samochody ciężarowe

Cena: 550,00

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Żeglarska 16 66-400 Gorzów Wielkopolski
ogłasza przetarg n/w składników majątkowych.

Znak sprawy: PSGG0.NTST.812.220.20

1. **Zbywca:** Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (dalej: „PSG sp. z o.o.”) Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wielkopolski

2. Przedmiot sprzedaży:

Ogłoszenie o przetargu				ZMN.02/93/2020/1/4		
Załącznik nr 4 do Instrukcji likwidacja składników						
majątkowych						
						Cena
	Nr inwentarzowy/	Oznaczenie	Numer	Opis stanu	Rok	
Lp.		aktywów				Brutto
		trwałych			produkcji	
	SAT		Seryjny/VIN	technicznego		

						/zł/
				Samochód zarej. jako ciężarowy 5		
				drzwiowy 2 osobowy typu hatchback.		
				Uszkodzony zderzak PP,		
				skorodowany lewy próg z ubytkiem		
				materiału, wycieki z silnika, zużyte		
		Skoda Fabia		wnętrze, powłoka lakierowa		
				zmatowiała z zarysowaniami i ślądami		
		poj. silnika - 1198 cm ³		po oklejeniu, złuszczający się lakier		
1.	742506539745		TMBPW46Y14405847 3	bezbarwny, pojazd mocno	2004	550,00
		moc – 40kW		wyeksplotowany, wycieki oleju z		
				połączeń i uszczelnień silnika, brak		
		nr rej. DW391WG		zdolności rozruchowej, brak ważnego		
				badania technicznego.		
				Przebieg 164 149 km		
				Wadium 55,00 PLN		

				Samochód osobowy, kombi 5		
				drzwiowy, zarej. jako 7 osobowy, brak		
				karty pojazdu. Powłoka lakierowa		
				zmatowiała z zarysowaniami i		
				początkami korozji, tylny lewy błotnik		
		Peugeot 308SW		wgnieciony, ślady wycieków oleju z		
				połączeń i uszczelnień silnika, silnik		
		poj. silnika - 1598 cm ³		do naprawy lub wymiany		
2.	741006479964		VF34H5FWC55364729	(ponadnormatywne zużycie oleju	2008	3 600,00
		moc – 88kW		silnikowego), brak trzeciego rzędu		
				siedzeń, brak znaczka producenta w		
		nr rej. WY5041H		zderzaku, brak zdolności rozruchowej,		
				brak ważnego badania technicznego.		
				Przebieg 222 934 km		
				Wadium 360,00 PLN		

--	--	--	--	--	--	--

PSG sp. z o.o. Wydanie 4 z dnia 30 października 2020 r. Strona 1 z 7

					Ogłoszenie o przetargu		ZMN.02/93/2020/1/4	
					Załącznik nr 4 do Instrukcji likwidacja składników			
					majątkowych			
						Samochód ciężarowy do 3,5t, furgon 3		
						drzwiowy 2 osobowy, powłoka		
						lakierowa zmatowiała i śladami po		
						oklejeniu, poszycie tapicerki foteli		
						rozerwan uszkodzony silnik e,		
				Citroen Berlingo		(zdemontowany), widoczne		
						skorodowane tuleje cylindrowe,		
						zdemontowana głowica, silnik nie		
						kwalfikuje się do dalszej eksploatacji		
3.		742506539163			VF77B5FK0CJ682402		20124 200,00	
						wymaga kapitalnego remontu lub		
						wymiany, nieznaczne ślady wycieków		
						oleju z amortyzatorów zawieszenia,		

					brak zdolności rozruchowej, brak				
							ważnego badania technicznego.		
							Przebieg 113 030 km		
							Wadium 420,00 PLN		
							Samochód ciężarowy do 3,5t, furgon z		
							podwyższanym dachem, wydłużony 4		
							drzwiowy 6 osobowy, powłoka		
							lakierowa zmatowiała z		
							zarysowaniami i śladami po oklejeniu,		
			Renault Master				błotnik tylny lewy zarysowany, błotnik		
							tylny prawy wgnieciony, zderzak		
			poj. silnika - 2464 cm³				przedni i drzwi kierowcy porysowane,		
							klamka drzwi przesuwnych połamana,		
4.		74250653 9129			VF1FDC3L 64330906 3		drzwi tył wgniecione, ślady korozji na		201020 500,00
			moc – 107kW				progach, brak znaczka producenta w		
			nr rej. DW506WF				atrapie przedniej, brak zdolności		
							rozruchowej, bad. techn. ważne do		

							07.08.2021.					
							Przebieg 89 099 km					
							Wadium 2 050,00 PLN					
							Samochód ciężarowy do 3,5t, furgon					
							wydłużony 4 drzwiowy 3 osobowy,					
							powłoka lakierowa zmatowiała z					
							zarysowaniami, drobnymi					
							wgnieceniami oraz śladami po					
							oklejeniu. Progi ze śladami korozji z					
			Fiat Ducato				perforacją blachy na całej długości,					
							nadkola skorodowane, przedni					
			poj. silnika - 2198 cm³				zderzak porysowany. Wgniecenie					
							dachu z prawej strony oraz lewego					
5.		742506539751			ZFA25000001052635		błotnika i narożnika. Nadmierny luz			20068 200,00		
			moc – 74kW									
							sumaryczny w układzie kierowniczym,					